

Montage



Le système de poste de travail peut être complété avec ou sans dispositif de montage. Le dispositif de montage permet un positionnement optimal des outils et des consommables.

Caractéristiques techniques



Procédure de commande
à la list de contrôle
(voir page 34/35).

	Données de commande	Charge
1	Sans dispositif de montage	—*
2	Avec dispositif de montage (pour tôle perforée, KLINK®)	—*
3	Dispositif de montage simple (charge légère)	Max. 3000 N (300 kg)**
4	Dispositif de montage double (charge lourde)	Max. 5000 N (500 kg)**

* dépend du matériau et dimension

** basé de dimension standard 1500 mm x 680 mm