


# Accessoires ESD



Les composants ESD complémentaires permettent d'étendre les postes de travail ESD en fonction des besoins.

## Données techniques

	Bestellangaben	Bestellnummer
1	Équerre de mise à la terre avec 3 boutons-pression de 10 mm	N0602
2	Équerre de raccordement à la terre avec 3 x 10 mm, câble de mise à la terre T12	N0603
3	Fiche de mise à la terre 3 x DK10 / T12	N4037
4	Set de poste de travail 120 x 60 cm, gris, avec équerre de raccordement à la terre – Tapis de table conducteur 120 x 60 cm, avec 3 m de câble – Bracelet de poignet en tissu avec câble en spirale – Équerre de mise à la terre avec fiche secteur T12 – Plaque d'identification du poste de travail	N0605
5	Bracelet de poignet en tissu bordeaux, 10 mm	N0606
6	Câble spiralé 2.4 m DK10 (w)/DK10(w)	N4036
7	Câble droit 1.5 m, 10 mm (f) / 10 mm (w)	N0604
8	Pont de câble base C	C36-00
9	Tapis de sol, 150 x 200mm, résistant aux roulettes de chaises, déviant	N4039
10	Tapis de sol 65 x 95cm, dissipatif	N4038